# INSPECTION SHEET 検品書
## ROLLER ローラー

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| INSPECTION DATE | 2026/10/19 | MAKE | SAKAI | MODEL | SW652 |
| SERIAL | 10109 | | | STAMP | VSW34-10109 |
| HR METER | 4541 HR | Odometer | – km | YEAR | YR |
| CAB/CNP | ROPS CAB / CAB / ROPS CNP / (CNP) / NONE | TIRE SIZE | – | | |

| ENGINE : MODEL | S/N | |
|---|---|---|
| Oil leakage | (FAIR) · Attn | |
| Blow-By | (FAIR) · Attn | A LITTLE · MIDDLE · SEVERE |
| Sound | (FAIR) · Attn | |
| Oil | (FAIR) · Attn | |
| Exhaust Color | (FAIR) · Attn | |
| US EPA | YES · (NO) | |
| **OPERATION PUMP** | | |
| Sound | (FAIR) · Attn | |
| Oil leakage | (FAIR) · Attn | |
| Power | (FAIR) · Attn | |
| **COOLING SYSTEM** | | |
| Radiator | (FAIR) · Attn | |
| Oil Cooler | (FAIR) · Attn | |
| **TRANSMISSION & TRAVEL** | | |
| T/M TYPE | (PS) · DD | |
| Transmission | (FAIR) · Attn | |
| Travel | FAIR · (Attn) | *1 |
| FOOT BRAKE | (FAIR) · Attn | |
| PARKING BRAKE | (FAIR) · Attn | |
| **INTERIOR** | See Photos. 写真参照 | |
| INTERIOR COND. | CLEAN · (FAIR) · DIRTY | |
| Operator's Seat | (FAIR) · Attn | |
| Glasses | FAIR · Attn | |
| AirCon | A/C · H/C · H only · C only · (None) | |
| **OTHERS** | | |
| Vibratory | (FAIR) · Attn | |
| Watering | FAIR · (Attn) | *2 |
| Articulate | (FAIR) · Attn | |

| UNDERCARRIAGE : See Photos. 写真参照 | |
|---|---|
| **RUST**(5: NONE, 4: A LITTLE, 3: MIDDLE, 2: MUCH, 1: CORRODED) | 4 |
| TIRE WEAR | FAIR · WORN · UNEVEN WEAR |

**COMMENT**

*1 HI/LO切替えS/W不良(ウサギにならない)

*1 HI/LO SWITCH: MALFUNCTION (UNABLE TO SWITCH TO HIGH GEAR)

*2 F散水ノズル一部目詰まり、一部散水不良あり

*2 SOME FRONT WATERING NOZZLES:
CLOGGED, MALFUNCTION TO SPRINKLE

| | |
|---|---|
| **RUST of BODY**(5: NONE, 4: A LITTLE, 3: MIDDLE, 2: MUCH, 1: CORRODED) | 4 |

This inspection information is for reference only at "the inspection date" by SOGO. NOT to guarantee the condition of the actual machine.
この査定情報は『点検日時点』での参考資料であり、実際の機械の状態を保証するものではありません。