INSPECTION SHEET 検品書
EXCAVATOR バックホー

INSPECTION DATE	2026/10/27	MAKE	HITACHI	MODEL	EX120-2
SERIAL	12N-38023		STAMP	12N-38023	
HR METER	13408 HR		YEAR	YR	
CAB/CNP	ROPS CAB / (CAB) / ROPS CNP / CNP / NONE		SHOE	700G	

ENGINE : MODEL S/N		
Oil leakage	FAIR ・(Attn)	*1
Blow-By	(FAIR)・ Attn	A LITTLE ・ MIDDLE ・ SEVERE
Sound	(FAIR)・ Attn	
Oil	(FAIR)・ Attn	
Exhaust Color	(FAIR)・ Attn	
US EPA	YES ・(NO)	
MAIN PUMP		
Sound	(FAIR)・ Attn	
Oil leakage	(FAIR)・ Attn	
Power	(FAIR)・ Attn	
COOLING SYSTEM		
Radiator	FAIR ・(Attn)	オイル混入あり OIL: MIXED
Oil Cooler	(FAIR)・ Attn	
OPERATING SYSTEM		
Swing	(FAIR)・ Attn	ガタあり SWING: LOOSE
Travel	(FAIR)・ Attn	
INTERIOR See Photos. 写真参照		
INTERIOR COND.	CLEAN ・ (FAIR) ・ DIRTY	
Operator's Seat	(FAIR)・ Attn	破れあり A LITTLE DAMAGED
Glasses	(FAIR)・ Attn	
AirCon	A/C ・ H/C ・(H only) ・ C only ・ None	
BOOM / ARM / BKT		
Boom	(FAIR)・ Attn	
Boom Cylinder	FAIR ・(Attn)	左右油漏れあり CYLINDERS: OIL LEAKING
Arm	(FAIR)・ Attn	ガタあり LOOSE
Arm Cylinder	(FAIR)・ Attn	
ATTACHMENT	(FAIR)・ Attn	
BKT Cylinder	FAIR ・(Attn)	傷、油漏れあり SCRATCHED, OIL LEAKING

UNDERCARRIAGE : See Photos. 写真参照	
RUST(5: NONE, 4: A LITTLE, 3: MIDDLE, 2: MUCH, 1: CORRODED)	2
COMMENT	
右キャリアローラーフレーム溶接跡あり	
RIGHT CARRIER ROLLER FRAME: WELDED	

BKT	(STD) / SLOPE / NARROW / SKELETON / OTHER( )	
Lever	LONG ・ (WRIST)	
Multi	MULTI ・ 2 ・(NO)	
ARM-CRANE	YES ・(NO)	
BLADE	YES ・(NO)	
OFFSET	YES ・(NO)	
OFFSET Cylinder	FAIR ・ Attn	
Piping	YES ・(NO)	Breaker only ・ Multi

COMMENT

バッテリー近くのバルブにじみあり VALVE AROUND BATTERY: OIL OOZING

左操作レバー下油漏れあり

BOTTOM OF LEFT OPERATION LEVER: OIL LEAKING

エアクリーナーランプ点灯あり WARNING LAMP FOR AIR CLEANER: ON

*1 ターボ、ヘッド周りにじみあり TURBO & CYLINDER HEAD: OIL OOZING

RUST of BODY(5: NONE, 4: A LITTLE, 3: MIDDLE, 2: MUCH, 1: CORRODED)	3

This inspection information is for reference only at "the inspection date" by SOGO. NOT to guarantee the condition of the actual machine.

この査定情報は『点検日時点』での参考資料であり、実際の機械の状態を保証するものではありません。