INSPECTION SHEET 検品書

ROUGH TERRAIN CRANE ラフタークレーン

INSPECTION DATE	2026/10/29	MAKE	TADANO	MODEL	GR-250N-2
SERIAL No.	PLATE : FB6565		STAMP : T003-1314		
HR METER	30259 HR		Odometer	109698 km	
TIRE SIZE	385/95R25		YEAR	YR	

ENGINE : MODEL S/N			
Oil leakage	(FAIR) · Attn		
Blow-By	FAIR · (Attn)	(A LITTLE) · MIDDLE · SEVERE	
Sound	(FAIR) · Attn		
Oil	(FAIR) · Attn		
Exhaust Color	(FAIR) · Attn		
OPERATION PUMP			
Sound	(FAIR) · Attn		
Oil leakage	(FAIR) · Attn		
Power	(FAIR) · Attn		
COOLING SYSTEM			
Radiator	(FAIR) · Attn		
Oil Cooler	(FAIR) · Attn		
OPERATING SYSTEM			
Computer	(OK) · NG		
Swing	(FAIR) · Attn		
Travel	(FAIR) · Attn		
TRANSMISSION			
Transmission	(FAIR) · Attn		
No. OF GEARS	4 GEARS		
4WD	(4WD) · 6WD		
INTERIOR See Photos. 写真参照			
INTERIOR COND.	CLEAN · (FAIR) · DIRTY		
Operator's Seat	(FAIR) · Attn	破れあり CUT	
Glasses	(FAIR) · Attn		
AirCon	(A/C) · H/C · H only · C only · None		
COMMENT			

BOOM					
No. of Section	4 SECTIONS				
CRACK/ENFORCEMENT	(FAIR) · Attn				
DERRICKING CYL.	(FAIR) · Attn				
EXTENSION CYL.	(FAIR) · Attn				
JIB	(YES) · NO				
JIB TYPE	STD · (PWR)				
MAIN & SUB WIRE	(YES) · NO				
FREE FALL	YES · (NO)				
HOOK	25t, BALL				
UNDERCARRIAGE : See Photos. 写真参照					
RUST(5: NONE, 4: A LITTLE, 3: MIDDLE, 2: MUCH, 1: CORRODED)	3				
TIRE WEAR	FAIR · (WORN) · UNEVEN WEAR				
COMMENT					
左Fタイヤ側面傷あり FRONT LEFT TIRE SIDEWALL: CRACKED					
右Fタイヤ傷あり FRONT RIGHT TIRE: CUTS					
OUTRIGGERS					
OUTRIGGERS	(X) · H				
OUTRIGGERS COND.	(FAIR) · Attn				
Oil leakage (JACK CYL.)	FRONT L · R	REAR L · R			
Oil leakage (SLIDE CYL.)	FRONT L · R	REAR L · R			
COMMENT					
RUST of BODY(5: NONE, 4: A LITTLE, 3: MIDDLE, 2: MUCH, 1: CORRODED)	3				

This inspection information is for reference only at "the inspection date" by SOGO. NOT to guarantee the condition of the actual machine.
この査定情報は『点検日時点』での参考資料であり、実際の機械の状態を保証するものではありません。