# INSPECTION SHEET 検品書

## ROUGH TERRAIN CRANE ラフタークレーン

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| INSPECTION DATE | 2026/10/29 | MAKE | KOBELCO | MODEL | RK250-7 |
| SERIAL No. | PLATE : EE02-10121 | | STAMP : EE02-10121 | | |
| HR METER | 14370 HR | | Odometer | 86618 km | |
| TIRE SIZE | 385/95R25 | | YEAR | YR | |

| ENGINE : MODEL S/N | | |
|---|---|---|
| Oil leakage | (FAIR) · Attn | |
| Blow-By | (FAIR) · Attn | A LITTLE · MIDDLE · SEVERE |
| Sound | (FAIR) · Attn | |
| Oil | (FAIR) · Attn | |
| Exhaust Color | (FAIR) · Attn | |
| **OPERATION PUMP** | | |
| Sound | (FAIR) · Attn | |
| Oil leakage | (FAIR) · Attn | |
| Power | (FAIR) · Attn | |
| **COOLING SYSTEM** | | |
| Radiator | (FAIR) · Attn | |
| Oil Cooler | (FAIR) · Attn | |
| **OPERATING SYSTEM** | | |
| Computer | (OK) · NG | |
| Swing | (FAIR) · Attn | |
| Travel | (FAIR) · Attn | |
| **TRANSMISSION** | | |
| Transmission | (FAIR) · Attn | |
| No. OF GEARS | 2 GEARS | |
| 4WD | (4WD) · 6WD | |

| INTERIOR See Photos. 写真参照 | |
|---|---|
| INTERIOR COND. | CLEAN · (FAIR) · DIRTY |
| Operator's Seat | (FAIR) · Attn |
| Glasses | (FAIR) · Attn |
| AirCon | (A/C) · H/C · H only · C only · None |

**COMMENT**

| BOOM | | |
|---|---|---|
| No. of Section | 6 SECTIONS | |
| CRACK/ENFORCEMENT | (FAIR) · Attn | |
| DERRICKING CYL. | (FAIR) · Attn | |
| EXTENSION CYL. | (FAIR) · Attn | |
| JIB | (YES) · NO | |
| JIB TYPE | STD · (PWR) | |
| MAIN & SUB WIRE | (YES) · NO | |
| FREE FALL | YES · (NO) | |
| HOOK | 25t, BALL | |

| UNDERCARRIAGE : See Photos. 写真参照 | |
|---|---|
| **RUST** (5: NONE, 4: A LITTLE, 3: MIDDLE, 2: MUCH, 1: CORRODED) | 4 |
| TIRE WEAR | (FAIR) · WORN · UNEVEN WEAR |

**COMMENT**

| OUTRIGGERS | | | | |
|---|---|---|---|---|
| OUTRIGGERS | (X) · H | | | |
| OUTRIGGERS COND. | (FAIR) · Attn | | | |
| Oil leakage (JACK CYL.) | FRONT | L · R | REAR | L · R |
| Oil leakage (SLIDE CYL.) | FRONT | L · R | REAR | L · R |

**COMMENT**

| RUST of BODY (5: NONE, 4: A LITTLE, 3: MIDDLE, 2: MUCH, 1: CORRODED) | 4 |
|---|---|

This inspection information is for reference only at "the inspection date" by SOGO. NOT to guarantee the condition of the actual machine.
この査定情報は『点検日時点』での参考資料であり、実際の機械の状態を保証するものではありません。