INSPECTION SHEET 検品書

ROUGH TERRAIN CRANE ラフタークレーン

INSPECTION DATE	2026/10/29	MAKE	KOBELCO	MODEL	RK700
SERIAL No.	PLATE : EG02-10032		STAMP : EG02-10032		
HR METER	13968 HR		Odometer	37432 km	
TIRE SIZE	325/95R24		YEAR	2010 YR	

ENGINE : MODEL S/N		
Oil leakage	(FAIR) · Attn	
Blow-By	(FAIR) · Attn	A LITTLE · MIDDLE · SEVERE
Sound	(FAIR) · Attn	
Oil	(FAIR) · Attn	
Exhaust Color	(FAIR) · Attn	
OPERATION PUMP		
Sound	(FAIR) · Attn	
Oil leakage	(FAIR) · Attn	
Power	(FAIR) · Attn	
COOLING SYSTEM		
Radiator	(FAIR) · Attn	
Oil Cooler	(FAIR) · Attn	
OPERATING SYSTEM		
Computer	(OK) · NG	
Swing	(FAIR) · Attn	
Travel	(FAIR) · Attn	
TRANSMISSION		
Transmission	(FAIR) · Attn	
No. OF GEARS	3 GEARS	
4WD	4WD (6WD)	

INTERIOR See Photos. 写真参照	
INTERIOR COND.	CLEAN · (FAIR) · DIRTY
Operator's Seat	(FAIR) · Attn
Glasses	(FAIR) · Attn
AirCon	(A/C) · H/C · H only · C only · None

COMMENT

BOOM		
No. of Section	7 SECTIONS	
CRACK/ENFORCEMENT	(FAIR) · Attn	
DERRICKING CYL.	(FAIR) · Attn	
EXTENSION CYL.	(FAIR) · Attn	
JIB	(YES) · NO	
JIB TYPE	STD · (PWR)	
MAIN & SUB WIRE	(YES) · NO	
FREE FALL	YES · (NO)	
HOOK	70t, 30t, BALL	

UNDERCARRIAGE : See Photos. 写真参照	
RUST (5: NONE, 4: A LITTLE, 3: MIDDLE, 2: MUCH, 1: CORRODED)	3
TIRE WEAR	(FAIR) · WORN · UNEVEN WEAR

COMMENT

OUTRIGGERS					
OUTRIGGERS	X · (H)				
OUTRIGGERS COND.	FAIR · (Attn) *1				
Oil leakage (JACK CYL.)	FRONT	L · R	REAR	L · R	
Oil leakage (SLIDE CYL.)	FRONT	L · (R)	REAR	L · (R)	

COMMENT

*1 右R縦シリンダーにじみあり REAR RIGHT JACK CYLINDER: OIL OOZING

RUST of BODY (5: NONE, 4: A LITTLE, 3: MIDDLE, 2: MUCH, 1: CORRODED) 2

This inspection information is for reference only at "the inspection date" by SOGO. NOT to guarantee the condition of the actual machine.
この査定情報は『点検日時点』での参考資料であり、実際の機械の状態を保証するものではありません。