INSPECTION SHEET 検品書
EXCAVATOR バックホー

INSPECTION DATE	2026/10/21	MAKE	HITACHI	MODEL	EX200-2
SERIAL	147-72465		STAMP	147-72465	
HR METER	17504 HR		YEAR	YR	
CAB/CNP	ROPS CAB / (CAB) / ROPS CNP / CNP / NONE		SHOE	600G	

ENGINE : MODEL	S/N	
Oil leakage	(FAIR) · Attn	
Blow-By	(FAIR) · Attn	A LITTLE · MIDDLE · SEVERE
Sound	(FAIR) · Attn	
Oil	(FAIR) · Attn	
Exhaust Color	(FAIR) · Attn	
US EPA	YES · (NO)	
MAIN PUMP		
Sound	(FAIR) · Attn	
Oil leakage	FAIR · (Attn)	*1
Power	(FAIR) · Attn	
COOLING SYSTEM		
Radiator	(FAIR) · Attn	
Oil Cooler	(FAIR) · Attn	
OPERATING SYSTEM		
Swing	(FAIR) · Attn	ガタあり SWING: LOOSE
Travel	FAIR · (Attn)	未確認 OPERATION: NOT CHECKED
INTERIOR	**See Photos. 写真参照**	
INTERIOR COND.	CLEAN · FAIR · (DIRTY)	
Operator's Seat	(FAIR) · Attn	
Glasses	(FAIR) · Attn	
AirCon	A/C · H/C · (H only) · C only · None	
BOOM / ARM / BKT		
Boom	(FAIR) · Attn	
Boom Cylinder	(FAIR) · Attn	
Arm	FAIR · (Attn)	パッチ、ガタあり PATCHED, LOOSE
Arm Cylinder	(FAIR) · Attn	
ATTACHMENT	(FAIR) · Attn	
BKT Cylinder	FAIR · (Attn)	メッキ剥がれあり COATING PEELED

UNDERCARRIAGE : See Photos. 写真参照			
RUST(5: NONE, 4: A LITTLE, 3: MIDDLE, 2: MUCH, 1: CORRODED)			2
COMMENT			
左走行モーターにじみあり LEFT TRAVEL MOTOR: OIL OOZING			
BKT	STD / SLOPE / NARROW / (SKELETON) / OTHER( )		
Lever	LONG · (WRIST)		
Multi	MULTI · 2 · (NO)		
ARM-CRANE	YES · (NO)		
BLADE	YES · (NO)		
OFFSET	YES · (NO)		
OFFSET Cylinder	FAIR · Attn		
Piping	(YES) · NO	Breaker only · (Multi)	*2
COMMENT			
燃料ホース漏れ小 FUEL HOSE: FUEL LEAKING			
全体的にホースひび割れ多数あり MANY HOSES: A LITTLE DAMAGED			
E/Gフード変形あり ENGINE HOOD: A LITTLE DEFORMED			
ヒーター:コンプレッサーベルトなし HEATER COMPRESSOR: NO BELT			
*1 にじみあり、下側カバー欠 OIL OOZING, BOTTOM COVER: MISSING			
*2 左側欠 LEFT PIPE & HOSE: PARTLY MISSING			
RUST of BODY(5: NONE, 4: A LITTLE, 3: MIDDLE, 2: MUCH, 1: CORRODED)			2

This inspection information is for reference only at "the inspection date" by SOGO. NOT to guarantee the condition of the actual machine.

この査定情報は『点検日時点』での参考資料であり、実際の機械の状態を保証するものではありません。