INSPECTION SHEET 検品書
EXCAVATOR バックホー

INSPECTION DATE	2026/10/22	MAKE	KUBOTA	MODEL	U-25-3S
SERIAL	10078		STAMP	10078	
HR METER	860 HR		YEAR	YR	
CAB/CNP	ROPS CAB / CAB / ROPS CNP / (CNP) / NONE		SHOE	300R	

ENGINE : MODEL	S/N	
Oil leakage	(FAIR) · Attn	
Blow-By	(FAIR) · Attn	A LITTLE · MIDDLE · SEVERE
Sound	(FAIR) · Attn	
Oil	(FAIR) · Attn	
Exhaust Color	(FAIR) · Attn	
US EPA	YES · (NO)	
MAIN PUMP		
Sound	(FAIR) · Attn	
Oil leakage	(FAIR) · Attn	
Power	(FAIR) · Attn	
COOLING SYSTEM		
Radiator	(FAIR) · Attn	
Oil Cooler	(FAIR) · Attn	
OPERATING SYSTEM		
Swing	(FAIR) · Attn	
Travel	FAIR · (Attn)	*1
INTERIOR	**See Photos. 写真参照**	
INTERIOR COND.	CLEAN · (FAIR) · DIRTY	
Operator's Seat	(FAIR) · Attn	
Glasses	FAIR · Attn	
AirCon	A/C · H/C · H only · C only · (None)	
BOOM / ARM / BKT		
Boom	(FAIR) · Attn	
Boom Cylinder	(FAIR) · Attn	
Arm	(FAIR) · Attn	
Arm Cylinder	(FAIR) · Attn	
ATTACHMENT	FAIR · (Attn)	ガタあり LOOSE
BKT Cylinder	(FAIR) · Attn	

UNDERCARRIAGE : See Photos. 写真参照		
RUST (5: NONE, 4: A LITTLE, 3: MIDDLE, 2: MUCH, 1: CORRODED)	4	
COMMENT		
BKT	(STD) / SLOPE / NARROW / SKELETON / OTHER( )	
Lever	LONG · (WRIST)	
Multi	(MULTI) · 2 · NO	
ARM-CRANE	YES · (NO)	
BLADE	(YES) · NO	
OFFSET	YES · (NO)	
OFFSET Cylinder	FAIR · Attn	
Piping	YES · (NO)	Breaker only · Multi

COMMENT

メーター:表示多数あり ※要写真参照

MANY WARNINGS DISPLAY (PLEASE CHECK THE PHOTOS)

*1 左足遅い、

増速ペダルを踏み続けている状態で走っているとE/Gが止まる

(カメ状態のときは止まらない)

*1 LEFT TRACK: SLOW MOVING,

ENGINE STALLING WHEN TRAVELING WITH HIGH GEAR

(UNABLE TO STALL IF TRAVELING WITH LOW GEAR)

RUST of BODY (5: NONE, 4: A LITTLE, 3: MIDDLE, 2: MUCH, 1: CORRODED)	4

This inspection information is for reference only at "the inspection date" by SOGO. NOT to guarantee the condition of the actual machine.

この査定情報は『点検日時点』での参考資料であり、実際の機械の状態を保証するものではありません。