## INSPECTION SHEET 検品書
## OTHER その他

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INSPECTION DATE | 2026/10/28 | CATEGORY | 油圧式杭圧入引抜機 AUTO PILER | | | | |
| MAKE | GIKEN | | | MODEL | EU100 | | |
| SERIAL | AT900090 | | | STAMP | NOT FOUND | | |
| HR METER | 3161 HR | Odometer | km | | YEAR | YR | |
| CAB/CNP | ROPS CAB / CAB / ROPS CNP / CNP / (NONE) | | | SHOE | 300R | TIRE | |

| ENGINE | MODEL | | S/N | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Oil leakage | (FAIR) · Attn | | Oil | (FAIR) · Attn | |
| Blow-By | (FAIR) · Attn | A LITTLE · MIDDLE · SEVERE | Exhaust Color | FAIR · (Attn) | 白煙あり WHITE FUMES |
| Sound | (FAIR) · Attn | | EPA | YES · (NO) | |

| CONDITION | FAIR · (Attn) |
|---|---|
| 未確認(E/G始動OK、発電機確認済) OPERATION: NOT CHECKED (ABLE TO START THE ENGINE, GENERATOR: OK) | |
| 走行レバー下油漏れあり BOTTOM OF TRAVEL LEVERS: OIL LEAKING | |

| UNDERCARRIAGE : See Photos. 写真参照 | | | |
|---|---|---|---|
| RUST(5: NONE, 4: A LITTLE, 3: MIDDLE, 2: MUCH, 1: CORRODED) | 3 | TIRE WEAR | FAIR · WORN · UNEVEN WEAR |
| COMMENT | | | |
| リペイントあり REPAINTED | | | |
| リモコン:本体内にあり W/REMOTE CONTROL | | | |
| 付属品:パイラー & リール (動作未確認) PILER & REEL AS SPARE (NOT CHECKED OPERATION) | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| RUST of BODY(5: NONE, 4: A LITTLE, 3: MIDDLE, 2: MUCH, 1: CORRODED) | 3 | | |

This inspection information is for reference only at "the inspection date" by SOGO. NOT to guarantee the condition of the actual machine.
この査定情報は『点検日時点』での参考資料であり、実際の機械の状態を保証するものではありません。