INSPECTION SHEET 検品書
BULLDOZER ブルドーザー

INSPECTION DATE	2026/10/22	MAKE	KOMATSU	MODEL	D31PLL-20E
SERIAL	48485			STAMP	48485
HR METER	13314 HR	SHOE	1060LGP	YEAR	YR
BLADE	STRAIGHT / (ST/TILT) / PAT / ANGLE / OTHER			CAB/CNP	ROPS CAB / (CAB) / ROPS CNP / CNP / NONE

ENGINE : MODEL 4D102E-1 S/N 26237306		
Oil leakage	(FAIR) · Attn	
Blow-By	(FAIR) · Attn	A LITTLE · MIDDLE · SEVERE
Sound	(FAIR) · Attn	
Oil	(FAIR) · Attn	
Exhaust Color	(FAIR) · Attn	
US EPA	YES · (NO)	
OPERATION PUMP		
Sound	(FAIR) · Attn	
Oil leakage	(FAIR) · Attn	
Power	(FAIR) · Attn	
COOLING SYSTEM		
Radiator	(FAIR) · Attn	
Oil Cooler	(FAIR) · Attn	
TRANSMISSION & TRAVEL		
T/M TYPE	(PS) · DD	DIFF. STEERING — YES · (NO)
Transmission	(FAIR) · Attn	
Travel	FAIR · (Attn)	*1
INTERIOR See Photos. 写真参照		
INTERIOR COND.	CLEAN · (FAIR) · DIRTY	
Operator's Seat	(FAIR) · Attn	破れあり TORN
Glasses	(FAIR) · Attn	
AirCon	(A/C) · H/C · H only · C only · None	
BLADE & CYLINDERS		
BLADE	(FAIR) · Attn	
CYLD.(R)	(FAIR) · Attn	
CYLD.(L)	FAIR · (Attn)	にじみあり OIL OOZING
TILT CYLD	FAIR · (Attn)	にじみあり OIL OOZING
ANGLE CYLD	FAIR · Attn	

UNDERCARRIAGE See Photos. 写真参照

RUST(5: NONE, 4: A LITTLE, 3: MIDDLE, 2: MUCH, 1: CORRODED)	1

COMMENT

Ripper	MULTI · S/S	Shanks	PCS
Ripper CYLD.	FAIR · Attn		

COMMENT

A/Cコンプレッサー欠、プーリー固着あり
A/C COMPRESSOR: MISSING, PULLEY: STUCK
A/Cベルト欠 A/C: NO BELT
ブレーキペダル(右側のペダル)踏んでも効かない
BRAKE PEDAL: NOT WORKING
*1 左に曲がりにくい
(レバーを左に倒した時にかすかにしか旋回しない、ブレーキが甘い？)
*1 HARD TO TURN TO THE LEFT (BRAKE: LOOSE?)

RUST of BODY(5: NONE, 4: A LITTLE, 3: MIDDLE, 2: MUCH, 1: CORRODED)	4

This inspection information is for reference only at "the inspection date" by SOGO. NOT to guarantee the condition of the actual machine.
この査定情報は『点検日時点』での参考資料であり、実際の機械の状態を保証するものではありません。