INSPECTION SHEET 検品書
EXCAVATOR バックホー

INSPECTION DATE	2026/10/28	MAKE	KOMATSU	MODEL	PC35MR-2
SERIAL	6856			STAMP	KMTPC096H05006856
HR METER	E1389 HR			YEAR	YR
CAB/CNP	ROPS CAB / CAB / (ROPS CNP) / CNP / NONE			SHOE	300G

ENGINE : MODEL	S/N	
Oil leakage	(FAIR) · Attn	
Blow-By	(FAIR) · Attn	A LITTLE · MIDDLE · SEVERE
Sound	(FAIR) · Attn	
Oil	(FAIR) · Attn	
Exhaust Color	(FAIR) · Attn	
US EPA	(YES) · NO	
MAIN PUMP		
Sound	(FAIR) · Attn	
Oil leakage	(FAIR) · Attn	
Power	FAIR · (Attn)	全体的に力が弱い WEAK POWER
COOLING SYSTEM		
Radiator	(FAIR) · Attn	
Oil Cooler	(FAIR) · Attn	
OPERATING SYSTEM		
Swing	(FAIR) · Attn	
Travel	FAIR · (Attn)	右に斜行する TOTTERING TO RIGHT
INTERIOR See Photos. 写真参照		
INTERIOR COND.	CLEAN · (FAIR) · DIRTY	
Operator's Seat	FAIR · (Attn)	破れ小 CUTS
Glasses	FAIR · Attn	
AirCon	A/C · H/C · H only · C only · (None)	
BOOM / ARM / BKT		
Boom	FAIR · (Attn)	*1
Boom Cylinder	(FAIR) · Attn	
Arm	(FAIR) · Attn	
Arm Cylinder	(FAIR) · Attn	
ATTACHMENT	(FAIR) · Attn	
BKT Cylinder	(FAIR) · Attn	

UNDERCARRIAGE : See Photos. 写真参照		
RUST(5: NONE, 4: A LITTLE, 3: MIDDLE, 2: MUCH, 1: CORRODED)	2	
COMMENT		
可変脚仕様 VARIABLE WIDTH UNDERCARRIAGE		
BKT	STD / SLOPE / NARROW / SKELETON / (OTHER) / FORK GRAB)	
Lever	LONG · (WRIST)	
Multi	MULTI · 2 · (NO)	
ARM-CRANE	YES · (NO)	
BLADE	(YES) · NO	
OFFSET	YES · (NO)	
OFFSET Cylinder	FAIR · Attn	
Piping	(YES) · NO	Breaker only · Multi 5 *2
COMMENT		
水温計、燃料計壊れている		
WATER TEMPERATURE GAUGE & FUEL GAUGE: BROKEN		
増速効かない HI/LO SWITCH: MALFUNCTION		
排ガスシールなし NO EXHAUST GAS SEAL		
スローで負荷をかけるとE/G止まる		
ENGINE STALLING WITH ENGINE LOAD INCREASING IN LOW SPEED		
HRメーターストップ HR METER: STOPPED		
*1 2ピースブーム、中間ブーム溶接跡、パッチ、ブーム付根ガタあり		
*1 2-PIECE BOOM, INSERT BOOM: WELDED, PATCHED, BOTTOM BOOM: LOOSE		
*2 操作ペダルなし NO PEDAL		
RUST of BODY(5: NONE, 4: A LITTLE, 3: MIDDLE, 2: MUCH, 1: CORRODED)	3	

This inspection information is for reference only at "the inspection date" by SOGO. NOT to guarantee the condition of the actual machine.
この査定情報は『点検日時点』での参考資料であり、実際の機械の状態を保証するものではありません。