INSPECTION SHEET 検品書
EXCAVATOR バックホー

INSPECTION DATE	2026/10/30	MAKE	CAT	MODEL	345D
SERIAL	CAT0345DKBYW00192		STAMP	CAT0345DKBYW00192	
HR METER	15143 / 15139 HR		YEAR	YR	
CAB/CNP	ROPS CAB / (CAB) / ROPS CNP / CNP / NONE		SHOE	750G	

ENGINE : MODEL	C13	S/N	13100215
Oil leakage	(FAIR) · Attn		
Blow-By	FAIR · (Attn)	A LITTLE · (MIDDLE) ·	SEVERE
Sound	(FAIR) · Attn		
Oil	(FAIR) · Attn		
Exhaust Color	(FAIR) · Attn		
US EPA	YES · (NO)		
MAIN PUMP			
Sound	(FAIR) · Attn		
Oil leakage	(FAIR) · Attn		
Power	(FAIR) · Attn		
COOLING SYSTEM			
Radiator	(FAIR) · Attn		
Oil Cooler	(FAIR) · Attn		
OPERATING SYSTEM			
Swing	(FAIR) · Attn		
Travel	(FAIR) · Attn		
INTERIOR	**See Photos. 写真参照**		
INTERIOR COND.	CLEAN · (FAIR) ·	DIRTY	
Operator's Seat	(FAIR) · Attn	破れあり TORN	
Glasses	FAIR · (Attn)	ドアガラス欠 DOOR GLASSES: MISSING	
AirCon	(A/C) · H/C · H only · C only · None		
BOOM / ARM / BKT			
Boom	(FAIR) · Attn		
Boom Cylinder	(FAIR) · Attn		
Arm	FAIR · (Attn)	自然降下、ガタあり HYDRAULIC DRIFT, LOOSE	
Arm Cylinder	(FAIR) · Attn		
ATTACHMENT	(FAIR) · Attn		
BKT Cylinder	(FAIR) · Attn		

UNDERCARRIAGE :	See Photos. 写真参照		
RUST(5: NONE, 4: A LITTLE, 3: MIDDLE, 2: MUCH, 1: CORRODED)	2		
COMMENT			
スイベル下油漏れあり BOTTOM OF SWIVEL: OIL LEAKING			
BKT	(STD) / SLOPE / NARROW / SKELETON / OTHER( )		
Lever	LONG · (WRIST)		
Multi	MULTI · 2 · (NO)		
ARM-CRANE	YES · (NO)		
BLADE	YES · (NO)		
OFFSET	YES · (NO)		
OFFSET Cylinder	FAIR · Attn		
Piping	(YES) · NO	Breaker only · Multi	*1
COMMENT			
コントロールバルブ油漏れあり CONTROL VALVE: OIL LEAKING			
リペイントあり REPAINTED			
ブーム背面ホース破れあり			
SOME HOSE AROUND BOOM: A LITTLE DAMAGED			
右サイドカバー変形あり、ラッチかからない			
RIGHT SIDE COVER: MUCH DENT, LATCH: UNABLE TO CATCH			
CABドア変形あり、ラッチかからない			
DOOR: DISTORTED, LATCH: UNABLE TO CATCH			
バックカメラ不良 BACK MONITOR: MALFUNCTION			
*1 ペダル固着あり(動作不可)、左右配管欠			
*1 UNABLE TO OPERATE (PEDAL: STUCK),			
PIPES & HOSES: PARTLY MISSING			
RUST of BODY(5: NONE, 4: A LITTLE, 3: MIDDLE, 2: MUCH, 1: CORRODED)	2		

This inspection information is for reference only at "the inspection date" by SOGO. NOT to guarantee the condition of the actual machine.

この査定情報は『点検日時点』での参考資料であり、実際の機械の状態を保証するものではありません。