INSPECTION SHEET 検品書
MOTOR GRADER グレーダー

INSPECTION DATE	2026/10/21		MAKE	MITSUBISHI		MODEL	MG230
SERIAL	2GA00236				STAMP	2GA00236	
HR METER	8940 HR	Odometer	3338 km			YEAR	YR
SCARIFIER	(YES) ・ NO	5			BLADE	3100 mm	
CAB/CNP	(CAB) / CNP / NONE				TIRE SIZE	11.00-20	

ENGINE : MODEL		S/N 016003
Oil leakage	(FAIR) ・ Attn	
Blow-By	(FAIR) ・ Attn	A LITTLE ・ MIDDLE ・ SEVERE
Sound	(FAIR) ・ Attn	
Oil	(FAIR) ・ Attn	
Exhaust Color	(FAIR) ・ Attn	
US EPA	YES ・(NO)	
OPERATION PUMP		
Sound	(FAIR) ・ Attn	
Oil leakage	(FAIR) ・ Attn	
Power	(FAIR) ・ Attn	
COOLING SYSTEM		
Radiator	(FAIR) ・ Attn	
Oil Cooler	(FAIR) ・ Attn	
TRANSMISSION & TRAVEL		
T/M TYPE	(PS) ・ DD	
Transmission	(FAIR) ・ Attn	
Travel	(FAIR) ・ Attn	
FOOT BRAKE	(FAIR) ・ Attn	
PARKING BRAKE	(FAIR) ・ Attn	
INTERIOR	See Photos. 写真参照	
INTERIOR COND.	CLEAN ・ (FAIR) ・ DIRTY	
Operator's Seat	(FAIR) ・ Attn	破れあり CUTS
Glasses	(FAIR) ・ Attn	
AirCon	A/C ・ H/C ・ (H only) ・ C only ・ None	
HYD. CYLINDER		
For Blade	(FAIR) ・ Attn	
For Scarifier	(FAIR) ・ Attn	
Articulate	(FAIR) ・ Attn	

UNDERCARRIAGE : See Photos. 写真参照	
RUST(5: NONE, 4: A LITTLE, 3: MIDDLE, 2: MUCH, 1: CORRODED)	3
TIRE WEAR (FAIR) ・ WORN ・ UNEVEN WEAR	
COMMENT	
サークルモーター下油漏れあり	
BOTTOM OF CIRCLE DRIVE MOTOR: OIL LEAKING	
RUST of BODY(5: NONE, 4: A LITTLE, 3: MIDDLE, 2: MUCH, 1: CORRODED)	2

This inspection information is for reference only at "the inspection date" by SOGO. NOT to guarantee the condition of the actual machine.
この査定情報は『点検日時点』での参考資料であり、実際の機械の状態を保証するものではありません。