INSPECTION SHEET 検品書
CRAWLER DRILL クローラドリル

INSPECTION DATE	2026/10/28	MAKE	ATLAS COPCO	MODEL	CDH-820C
SERIAL	NO PLATE		STAMP	W008041A0	
HR METER	6221 HR		YEAR	YR	
CAB/CNP	CAB / CNP / (NONE)		SHOE	330G	
DRIFTER MODEL	YH-55-0120008				

ENGINE : MODEL	S/N	
Oil leakage	(FAIR) · Attn	
Blow-By	(FAIR) · Attn	A LITTLE · MIDDLE · SEVERE
Sound	(FAIR) · Attn	
Oil	(FAIR) · Attn	
Exhaust Color	(FAIR) · Attn	
US EPA	(YES) · NO	
MAIN PUMP		
Sound	(FAIR) · Attn	
Oil leakage	(FAIR) · Attn	
Power	(FAIR) · Attn	
COOLING SYSTEM		
Radiator	(FAIR) · Attn	
Oil Cooler	(FAIR) · Attn	
OPERATING SYSTEM		
Swing	FAIR · Attn	
Travel	(FAIR) · Attn	
INTERIOR	**See Photos. 写真参照**	
INTERIOR COND.	CLEAN · (FAIR) · DIRTY	
Operator's Seat	(FAIR) · Attn	
Glasses	FAIR · Attn	
AirCon	A/C · H/C · H only · C only · (None)	
DRIFTER HYDR.		
Lift	FAIR · (Attn)	*1
Swing	FAIR · (Attn)	油漏れあり OIL LEAKING
Tilt	FAIR · (Attn)	油漏れあり OIL LEAKING
Slide	FAIR · (Attn)	*2

UNDERCARRIAGE : See Photos. 写真参照		
RUST(5: NONE, 4: A LITTLE, 3: MIDDLE, 2: MUCH, 1: CORRODED)		2
COMMENT		
左右オシレーションシリンダーにじみあり		
OSCILLATION CYLINDERS: OIL OOZING		
Guide(Slide Length)	1250 mm	
Rod Changer	(YES) · NO	
Drifter	(YES) · NO	
Compressor	(YES) · NO	*3
Blow	(YES) · NO	
COMMENT		
ドリフター:HRメーターメクラあり		
HR METER OF DRIFTER: UNKNOWN (COVERED)		
ドリフター周りホースひび割れあり		
SOME HOSES AROUND DRIFTER: MUCH CRACKED		
*1 アームリフトシリンダー油漏れ大(オークション後修理予定)、		
ブームリフトシリンダー油漏れあり		
ARM LIFT CYLINDER: SEVERE OIL LEAKING		
(REPAIRING AFTER THE AUCTION),		
BOOM LIFT CYLINDER: OIL LEAKING		
*2 ガイドスライドシリンダー油漏れ大(オークション後修理予定)		
*2 GUIDE SLIDE CYLINDER: SEVERE OIL LEAKING		
(REPAIRING AFTER THE AUCTION)		
*3 セパレータ周りエアー漏れあり AROUND SEPARATOR: AIR LEAKING		
RUST of BODY(5: NONE, 4: A LITTLE, 3: MIDDLE, 2: MUCH, 1: CORRODED)		3

This inspection information is for reference only at "the inspection date" by SOGO. NOT to guarantee the condition of the actual machine.
この査定情報は『点検日時点』での参考資料であり、実際の機械の状態を保証するものではありません。