INSPECTION SHEET 検品書
WHEEL EXCAVATOR タイヤバックホー

INSPECTION DATE	2026/10/28	MAKE	HITACHI	MODEL	ZX400W-3
SERIAL	HCMCSF00J00058593		STAMP	HCMCSF00J00058593	
HR METER	22089 HR	Odometer	– km	YEAR	YR
CAB/CNP	ROPS CAB / (CAB) / ROPS CNP / CNP / NONE		TIRE SIZE	16.00-25 (SOLID)	

ENGINE : MODEL 6HK1 S/N 936948		
Oil leakage	(FAIR) · Attn	
Blow-By	(FAIR) · Attn	A LITTLE · MIDDLE · SEVERE
Sound	(FAIR) · Attn	
Oil	(FAIR) · Attn	
Exhaust Color	(FAIR) · Attn	
US EPA	YES · (NO)	
MAIN PUMP		
Sound	(FAIR) · Attn	
Oil leakage	FAIR · (Attn)	油漏れあり OIL LEAKING
Power	(FAIR) · Attn	
COOLING SYSTEM		
Radiator	(FAIR) · Attn	
Oil Cooler	(FAIR) · Attn	
OPERATING SYSTEM		
Swing	(FAIR) · Attn	ガタあり SWING: LOOSE
Travel	(FAIR) · Attn	
INTERIOR See Photos. 写真参照		
INTERIOR COND.	CLEAN · (FAIR) · DIRTY	
Operator's Seat	(FAIR) · Attn	穴あり HOLES
Glasses	(FAIR) · Attn	
AirCon	(A/C) · H/C · H only · C only · None	
BOOM / ARM / BKT		
Boom	(FAIR) · Attn	
Boom Cylinder	(FAIR) · Attn	
Arm	(FAIR) · Attn	ガタあり LOOSE
Arm Cylinder	(FAIR) · Attn	
ATTACHMENT	(FAIR) · Attn	ホースひび割れあり HOSE: MUCH CRACKED
BKT Cylinder	(FAIR) · Attn	

UNDERCARRIAGE : See Photos. 写真参照		
RUST (5: NONE, 4: A LITTLE, 3: MIDDLE, 2: MUCH, 1: CORRODED)		3
TIRE WEAR	(FAIR) · WORN · UNEVEN WEAR	
COMMENT		
スイベル周り油漏れあり AROUND SWIVEL: OIL LEAKING		
BKT	STD / SLOPE / NARROW / SKELETON / (OTHER) (MAGNET)	
Lever	LONG · (WRIST)	
Multi	MULTI · 2 · (NO)	
ARM-CRANE	YES · (NO)	
BLADE	YES · (NO)	
OFFSET	YES · (NO)	
OFFSET Cylinder	FAIR · Attn	
Piping	YES · (NO)	Breaker only · Multi
OUTRIGGERS COND.	(FAIR) · Attn	
COMMENT		
バックカメラ不良 BACK MONITOR: MALFUNCTION		
エレベータCAB ELEVATOR CAB		
RUST of BODY (5: NONE, 4: A LITTLE, 3: MIDDLE, 2: MUCH, 1: CORRODED)		3

This inspection information is for reference only at "the inspection date" by SOGO. NOT to guarantee the condition of the actual machine.

この査定情報は『点検日時点』での参考資料であり、実際の機械の状態を保証するものではありません。