INSPECTION SHEET 検品書

ROUGH TERRAIN CRANE ラフタークレーン

INSPECTION DATE	2026/10/29	MAKE	KATO	MODEL	KRM-13H-Ⅲ
SERIAL No.	PLATE : 7810276		STAMP : KRC013-0276		
HR METER	20527 HR		Odometer	183158 km	
TIRE SIZE	275/80R22.5		YEAR	YR	

ENGINE : MODEL S/N		
Oil leakage	(FAIR) · Attn	
Blow-By	(FAIR) · Attn	A LITTLE · MIDDLE · SEVERE
Sound	(FAIR) · Attn	
Oil	(FAIR) · Attn	
Exhaust Color	(FAIR) · Attn	
OPERATION PUMP		
Sound	(FAIR) · Attn	
Oil leakage	(FAIR) · Attn	
Power	(FAIR) · Attn	
COOLING SYSTEM		
Radiator	(FAIR) · Attn	
Oil Cooler	(FAIR) · Attn	
OPERATING SYSTEM		
Computer	(OK) · NG	
Swing	(FAIR) · Attn	
Travel	(FAIR) · Attn	
TRANSMISSION		
Transmission	(FAIR) · Attn	
No. OF GEARS	4 GEARS	
4WD	(4WD) · 6WD	

INTERIOR See Photos. 写真参照	
INTERIOR COND.	CLEAN · (FAIR) · DIRTY
Operator's Seat	(FAIR) · Attn
Glasses	(FAIR) · Attn
AirCon	(A/C) · H/C · H only · C only · None

COMMENT

CAB上部板貼付けあり CAB TOP: W/BOARD AT SKYLIGHT

BOOM				
No. of Section	6 SECTIONS			
CRACK/ENFORCEMENT	(FAIR) · Attn			
DERRICKING CYL.	(FAIR) · Attn			
EXTENSION CYL.	(FAIR) · Attn			
JIB	(YES) · NO			
JIB TYPE	STD · (PWR)			
MAIN & SUB WIRE	(YES) · NO			
FREE FALL	YES · (NO)			
HOOK	13t, BALL			

UNDERCARRIAGE : See Photos. 写真参照	
RUST(5: NONE, 4: A LITTLE, 3: MIDDLE, 2: MUCH, 1: CORRODED)	3
TIRE WEAR	(FAIR) · WORN · UNEVEN WEAR

COMMENT

右Fタイヤ側面傷あり FRONT RIGHT TIRE SIDEWALL: CUT

OUTRIGGERS					
OUTRIGGERS	X · (H)				
OUTRIGGERS COND.	(FAIR) · Attn				
Oil leakage (JACK CYL.)	FRONT	L · R	REAR	L · R	
Oil leakage (SLIDE CYL.)	FRONT	L · R	REAR	L · R	

COMMENT

エアー漏れ大 MUCH AIR LEAKING

上部左Rカバー損傷あり

REAR LEFT PART OF UPPER PART: A LITTLE DAMAGED

ターボにじみあり TURBO: OIL OOZING

RUST of BODY(5: NONE, 4: A LITTLE, 3: MIDDLE, 2: MUCH, 1: CORRODED)	3

This inspection information is for reference only at "the inspection date" by SOGO. NOT to guarantee the condition of the actual machine.

この査定情報は『点検日時点』での参考資料であり、実際の機械の状態を保証するものではありません。