INSPECTION SHEET 検品書
OTHER その他

INSPECTION DATE	2026/10/29	CATEGORY	自走式スクリーン MOBILE SCREEN				
MAKE	POWER SCREEN			MODEL	CHIEFTAIN400		
SERIAL	6905437			STAMP	NOT FOUND		
HR METER	7008 HR	Odometer	km	YEAR	YR		
CAB/CNP	ROPS CAB / CAB / ROPS CNP / CNP / (NONE)	SHOE	500G	TIRE			

ENGINE	MODEL		S/N	
Oil leakage	(FAIR) · Attn		Oil	(FAIR) · Attn	
Blow-By	(FAIR) · Attn	A LITTLE · MIDDLE · SEVERE	Exhaust Color	(FAIR) · Attn	
Sound	(FAIR) · Attn		EPA	YES · (NO)	

CONDITION	FAIR · (Attn)	
左右コンベアひび割れ、破れあり、E/G近くホース油漏れ小 SIDE CONVEYORS: CRACKED, SOME HOSE AROUND ENGINE: OIL LEAKING		
右サイドコンベア展開シリンダーサビあり RIGHT SIDE CONVEYOR EXTENSION CYLINDER: RUSTY		

UNDERCARRIAGE : See Photos. 写真参照			
RUST(5: NONE, 4: A LITTLE, 3: MIDDLE, 2: MUCH, 1: CORRODED)	3	TIRE WEAR	FAIR · WORN · UNEVEN WEAR
COMMENT			
メインコンベア伸縮シリンダー動くがピン欠のため動作不可			
MAIN CONVEYOR EXTENSION CYLINDER: UNABLE TO OPERATE (CYLINDER: ACTUALLY WORKING BUT NO PIN)			
メインコンベア左右リフトシリンダーサビ、左シリンダーメッキ剥がれ、右シリンダーケース油漏れあり			
MAIN CONVEYOR LIFT CYLINDERS: RUSTY, LEFT LIFT CYLINDER: COATING PEELED, RIGHT LIFT CYLINDER CASE: OIL LEAKING			
左側シュー緩い LEFT TRACK LINKS: WORN			
ホッパー自然降下あり HOPPER: HYDRAULIC DRIFT			
RUST of BODY(5: NONE, 4: A LITTLE, 3: MIDDLE, 2: MUCH, 1: CORRODED)	3		

This inspection information is for reference only at "the inspection date" by SOGO. NOT to guarantee the condition of the actual machine.
この査定情報は『点検日時点』での参考資料であり、実際の機械の状態を保証するものではありません。