INSPECTION SHEET 検品書
ROLLER ローラー

INSPECTION DATE	2026/9/28	MAKE	CAT	MODEL	CB-335E
SERIAL	CATCB335PC5J00136	STAMP	CATCB335PC5J00136		
HR METER	1968 HR	Odometer	- km	YEAR	YR
CAB/CNP	ROPS CAB / CAB / ROPS CNP / CNP / (NONE)	TIRE SIZE	10.5/80-16		

ENGINE : MODEL	S/N CSS00438	
Oil leakage	(FAIR) · Attn	
Blow-By	(FAIR) · Attn	A LITTLE · MIDDLE · SEVERE
Sound	(FAIR) · Attn	
Oil	(FAIR) · Attn	
Exhaust Color	(FAIR) · Attn	
US EPA	YES · (NO)	
OPERATION PUMP		
Sound	(FAIR) · Attn	
Oil leakage	(FAIR) · Attn	
Power	(FAIR) · Attn	
COOLING SYSTEM		
Radiator	(FAIR) · Attn	
Oil Cooler	(FAIR) · Attn	
TRANSMISSION & TRAVEL		
T/M TYPE	(PS) · DD	
Transmission	(FAIR) · Attn	
Travel	(FAIR) · Attn	
FOOT BRAKE	(FAIR) · Attn	
PARKING BRAKE	(FAIR) · Attn	
INTERIOR	**See Photos. 写真参照**	
INTERIOR COND.	CLEAN · (FAIR) · DIRTY	
Operator's Seat	FAIR · (Attn)	フレームサビ、破損あり FRAME: RUSTY, DAMAGED
Glasses	FAIR · Attn	
AirCon	A/C · H/C · H only · C only · (None)	
OTHERS		
Vibratory	(FAIR) · Attn	
Watering	FAIR · (Attn)	*1
Articulate	FAIR · (Attn)	シリンダーメッキ剥がれあり COATING PEELED

UNDERCARRIAGE : See Photos. 写真参照	
RUST(5: NONE, 4: A LITTLE, 3: MIDDLE, 2: MUCH, 1: CORRODED)	3
TIRE WEAR (FAIR) · WORN · UNEVEN WEAR	

COMMENT

メーター破損あり METER: BROKEN

*1 ホース水漏れ、Fノズル1箇所目詰まりあり

*1 HOSES: WATER LEAKING, ONE OF FRONT NOZZLES: CLOGGED

RUST of BODY(5: NONE, 4: A LITTLE, 3: MIDDLE, 2: MUCH, 1: CORRODED)	2

This inspection information is for reference only at "the inspection date" by SOGO. NOT to guarantee the condition of the actual machine.

この査定情報は『点検日時点』での参考資料であり、実際の機械の状態を保証するものではありません。