

INSPECTION SHEET 検品書  
CRAWLER CRANE クローラクレーン

INSPECTION DATE	2024/4/1	MAKE	KOBELCO	MODEL	7055-3F
SERIAL No.	PLATE : GB04-03114	STAMP		GB04-03114	
HR METER	30554	HR	SHOE	760G FLAT	YEAR YR

<b>ENGINE : MODEL</b>		<b>S/N</b>
Oil leakage	<input type="radio"/> FAIR · Attn	
Blow-By	<input type="radio"/> FAIR · <input checked="" type="radio"/> Attn	A LITTLE · MIDDLE · <input checked="" type="radio"/> SEVERE
Sound	<input type="radio"/> FAIR · Attn	
Oil	<input type="radio"/> FAIR · Attn	
Exhaust Color	<input type="radio"/> FAIR · Attn	
<b>OPERATION PUMP</b>		
Sound	<input type="radio"/> FAIR · Attn	
Oil leakage	<input type="radio"/> FAIR · <input checked="" type="radio"/> Attn	*1
Power	<input type="radio"/> FAIR · Attn	
<b>COOLING SYSTEM</b>		
Radiator	<input type="radio"/> FAIR · Attn	
Oil Cooler	<input type="radio"/> FAIR · Attn	
<b>OPERATING SYSTEM</b>		
Computer	<input type="radio"/> OK · <input type="radio"/> NG	未確認 NOT CHECKED
Swing	<input type="radio"/> FAIR · Attn	
Travel	<input type="radio"/> FAIR · Attn	
<b>BOOM</b>		
MAIN BOOM	TOP, BOTTOM, 6m × 3	
BOOM TOTAL	27m	
TOP SHEAVE	<input type="radio"/> YES · <input checked="" type="radio"/> NO	
JIB		
TOWER		

<b>INTERIOR</b>		<b>See Photos. 写真参照</b>
Operator's Seat	<input type="radio"/> FAIR · Attn	穴あり HOLE
Inside Cover	<input type="radio"/> FAIR · Attn	
Glasses	<input type="radio"/> FAIR · Attn	
AirCon	<input checked="" type="radio"/> A/C · <input type="radio"/> H/C · <input type="radio"/> H only · <input type="radio"/> C only · <input type="radio"/> None	
<b>UNDERCARRIAGE : See Photos. 写真参照</b>		
RUST (5: NONE, 4: A LITTLE, 3: MIDDLE, 2: MUCH, 1: CORRODED)		3
<b>COMMENT</b>		
リアドラムモーター油漏れあり REAR DRUM MOTOR: OIL LEAKING		
リアドラム未確認 OPERATION OF REAR DRUM: NOT CHECKED		
WEIGHT	2	
HOOK	55t	
LIFTER	<input type="radio"/> YES · <input checked="" type="radio"/> NO	
<b>COMMENT</b>		
インタークーラーコアヘコミあり INTERCOOLER CORE: DENT		
作動油タンクゲージ油漏れあり HYDRAULIC OIL TANK GAUGE: OIL LEAKING		
ソレノイドブロック付近油漏れあり AROUND SOLENOID BLOCK: OIL LEAKING		
作動油タンク下ホース、コントロールバルブ付近油漏れあり		
HOSE UNDER HYDRAULIC OIL TANK & AROUND CONTROL VALVE: OIL LEAKING		
補巻ワイヤー欠 AUXILIARY HOISTING WIRE: MISSING		
左右ガントリーシリンダー欠 GANTRY CYLINDERS: MISSING		
*1 低圧ホース、油圧ホース周り油漏れあり		
*1 LOW PRESSURE HOSE & AROUND PUMP: OIL LEAKING		
@NARITA YARD BOOM: TOP, BOTTOM, 6m × 1 (6mブーム曲がりあり 6m BOOM: DISTORTED)		
@SAKURA YARD BOOM: 6m × 2 (刻印違う DIFFERENT STAMP)		
RUST of BODY (5: NONE, 4: A LITTLE, 3: MIDDLE, 2: MUCH, 1: CORRODED)		3

This inspection information is for reference only at "the inspection date" by SOGO. NOT to guarantee the condition of the actual machine.  
この査定情報は『点検日時点』での参考資料であり、実際の機械の状態を保証するものではありません。