INSPECTION SHEET 検品書
ROUGH TERRAIN CRANE ラフタークレーン

INSPECTION DATE	2024/4/2	MAKE	KOBELCO	MODEL	RK70M-2
SERIAL No.	PLATE : EN14051		STAMP : EN2-14051		
HR METER	4551 HR		Odometer	16156 km	
TIRE SIZE	275/80R22.5		YEAR	YR	

ENGINE : MODEL S/N		
Oil leakage	(FAIR) · Attn	
Blow-By	FAIR · (Attn)	A LITTLE · MIDDLE · (SEVERE)
Sound	(FAIR) · Attn	
Oil	(FAIR) · Attn	
Exhaust Color	(FAIR) · Attn	
OPERATION PUMP		
Sound	(FAIR) · Attn	
Oil leakage	(FAIR) · Attn	
Power	(FAIR) · Attn	
COOLING SYSTEM		
Radiator	(FAIR) · Attn	
Oil Cooler	(FAIR) · Attn	
OPERATING SYSTEM		
Computer	(OK) · NG	
Swing	(FAIR) · Attn	
Travel	(FAIR) · Attn	
TRANSMISSION		
Transmission	(FAIR) · Attn	
No. OF GEARS	3 GEARS	
No, of DRIVE WHEELS	4 WD	
INTERIOR See Photos. 写真参照		
Operator's Seat	(FAIR) · Attn	穴あり HOLES
Inside Cover	(FAIR) · Attn	破れあり CUTS
Glasses	(FAIR) · Attn	
AirCon	A/C · (H/C) · H only · C only · None	

COMMENT

運転席前下部デコボコあり LOWER PART OF CAB: DENT

BOOM		
No. of Section	6 SECTIONS	
CRACK/ENFORCEMENT	(FAIR) · Attn	
DERRICKING CYL.	(FAIR) · Attn	
EXTENSION CYL.	FAIR · (Attn)	ホース油漏れあり HOSE: OIL LEAKING
JIB	YES · (NO)	
JIB TYPE	STD · PWR	
MAIN & SUB WIRE	(YES) · NO	
HOOK	4.9t, BALL	
UNDERCARRIAGE : See Photos. 写真参照		
RUST (5: NONE, 4: A LITTLE, 3: MIDDLE, 2: MUCH, 1: CORRODED)		2

COMMENT

OUTRIGGERS		
OUTRIGGERS	(X) · H	
OUTRIGGERS COND.	(FAIR) · Attn	

COMMENT

左サイドA/Cコアカバー付近デコボコあり

AROUND LEFT SIDE A/C CORE COVER: A LITTLE DEFORMED

RUST of BODY (5: NONE, 4: A LITTLE, 3: MIDDLE, 2: MUCH, 1: CORRODED)	3

This inspection information is for reference only at "the inspection date" by SOGO. NOT to guarantee the condition of the actual machine.

この査定情報は『点検日時点』での参考資料であり、実際の機械の状態を保証するものではありません。