INSPECTION SHEET 検品書
OTHER その他

INSPECTION DATE	2024/4/2	CATEGORY	自走式クラッシャー MOBILE CRUSHER				
MAKE	NORDBERG			MODEL	LT63SDF		
SERIAL	794			STAMP	NOT FOUND		
HR METER	4154 HR	Odometer	km	YEAR	YR		
CAB/CNP	ROPS CAB / CAB / ROPS CNP / CNP / (NONE)	SHOE	400G	TIRE			

ENGINE	MODEL		S/N 2574540		
Oil leakage	(FAIR) · Attn		Oil	(FAIR) · Attn	
Blow-By	(FAIR) · Attn	A LITTLE · MIDDLE · SEVERE	Exhaust Color	(FAIR) · Attn	
Sound	(FAIR) · Attn		EPA	YES · (NO)	

CONDITION	FAIR (·) Attn	
未確認 OPERATION: NOT CHECKED		

UNDERCARRIAGE : See Photos. 写真参照		
RUST(5: NONE, 4: A LITTLE, 3: MIDDLE, 2: MUCH, 1: CORRODED)	3	
COMMENT		
シューリンク固着あり TRACK LINKS: STUCK		
走行遅い SLOW TRAVELING		
マフラー補修あり MUFFLER: REPAIRED		
RUST of BODY(5: NONE, 4: A LITTLE, 3: MIDDLE, 2: MUCH, 1: CORRODED)	4	

This inspection information is for reference only at "the inspection date" by SOGO. NOT to guarantee the condition of the actual machine.
この査定情報は『点検日時点』での参考資料であり、実際の機械の状態を保証するものではありません。