

自動車検査証記録事項

111240136432

1. 基本情報																		
自動車登録番号又は車両番号																		
車台番号		KR258-1789																
登録年月日/交付年月日			令和 6年 3月 29日		初度登録年月		平成 17年 9月		有効期間の満了する日		令和 7年 8月 22日							
2. 所有者・使用者情報																		
所有者の氏名又は名称																		
所有者の住所																		
[37135]																		
使用者の氏名又は名称																		
使用者の住所																		
使用の本拠の位置																		
3. 車両詳細情報																		
車名		カトウ [051]																
型式		SD-KR258					原動機の型式						6D16					
自動車の種別		大型特殊			用途		-			自家用・事業用の別		自家用						
車体の形状		ホイール・クレーン [072]					乗車定員		1人		最大積載量		-kg					
車両重量		26390kg		車両総重量		26445kg		長さ		1121cm		幅	262cm		高さ	348cm		
前前軸重		13050kg		前後軸重		-kg		後前軸重		-kg		後後軸重		13340kg		総排気量又は定格出力		7.54kW
燃料の種類		軽油					型式指定番号				類別区分番号							
4. 備考																		
<p>[札幌], 移転登録, 管轄変更入 自動車重量税 非課税 [走行距離計表示値] 61, 700km (令和5年8月8日) [旧走行距離計表示値] 57, 800km (令和3年8月23日) [受検種別] 指定整備車 [検査時の点検整備実施状況] 点検整備記録簿記載あり [受検形態] 指定整備工場 [整備工場コード] 73-00110 *保安基準緩和* [認定年月日] 平成13年5月30日 [関東運輸局]] 325 [緩和事項] [002] 幅, [004] 車両総重量, [005] 軸重, [006] 輪荷重, [056] 隣接軸重, [009] 接地圧, [098] 一括緩和 [制限事項] [002] 自動車の後面及び運転者席には、幅を表示すること。、 [004] 自動車の後面及び運転者席には、車両総重量を表示すること。、 [005] 自動車の後面及び運転者席には、軸重を表示すること。、 [095] 自動車の後面及び運転者席には、隣接軸重を表示すること。、 [006] 自動車の後面及び運転者席には、輪荷重を表示すること。、 [008] 自動車の後面及び運転者席には、接地圧を表示すること。、 [091] 運行記録計を備え、運行状況の記録をすること。 以下余白</p> <p style="text-align: right;">KR25H-V5</p>																		

【注意事項】

記録事項はシステム登録時点の情報となります

車両ID

T9469NQ6271725





第49168号		移動式クレーン検査証	
製造検査又は使用検査申請者名及び住所	(株)加藤製作所 茨城県猿島郡五霞町元栗橋5206	設置地	
事業の名称		種類及び型式	ジブが伸縮するホイールクレーン (KR-25H-V5)
つり上げ荷重	25.0 t	製造検査又は使用検査の刻印番号	茨49168
有効期間	検査者印	有効期間	検査者印
平成17年9月2日から 平成19年9月1日まで		25年9月2日から 27年9月1日まで	
19年9月2日から 21年9月1日まで		27年9月2日から 29年9月1日まで	
21年9月2日から 23年9月1日まで		29年9月2日から 31年9月1日まで	
23年9月2日から 25年9月1日まで		令和1年9月2日から 令和3年9月1日まで	
平成17年9月2日			
茨城労働局長			

KR25H-V5-5411789

年 月 日	検査内容	検査者印
平成 17年 9月 2日	製造検査施行・クレーン等安全規則第59条の規定に基づき検査証を交付する。	
平成 19年 10月 4日	移動式クレーン設置報告書受理	
19年 8月31日	性能検査実施(株)日本クレーン協会山陰検査事務所 異常を認めない	
21年 8月29日	性能検査実施(株)日本クレーン協会山陰検査事務所 (改善が望ましい事項)	
23年 8月30日	性能検査実施(株)日本クレーン協会山陰検査事務所 改善が望ましい事項 戻り柱検査と関し 人至ジブトップ腹板部にクレーンによる打痕(5mm)あり、進行に留意して下さす。	
25年 8月23日	性能検査実施(一社)日本クレーン協会山陰検査事務所 異常を認めない 合格	
27年 8月24日	性能検査実施(一社)日本クレーン協会山陰検査事務所 異常を認めない 合格	
29年 8月21日	性能検査実施(一社)日本クレーン協会山陰検査事務所 異常を認めない 合格	
令和1年 8月23日	性能検査実施(一社)日本クレーン協会山陰検査事務所 異常を認めない 合格	
年 月 日		
年 月 日		
年 月 日		
年 月 日		
令和1年 8月23日	性能検査実施(一社)日本クレーン協会山陰検査事務所 記入欄満了につき、続紙を使用	

