INSPECTION SHEET 検品書
BULLDOZER ブルドーザー

INSPECTION DATE	2024/4/10	MAKE	CAT	MODEL	D3C
SERIAL	5CJ00050		STAMP	5CJ00050	
HR METER	5103 HR	SHOE	640LGP	YEAR	YR
BLADE	STRAIGHT / ST/TILT / (PAT) / ANGLE / OTHER		CAB/CNP	ROPS CAB / CAB / ROPS CNP / (CNP) / NONE	

ENGINE : MODEL		S/N
Oil leakage	(FAIR) · Attn	
Blow-By	(FAIR) · Attn	A LITTLE · MIDDLE · SEVERE
Sound	(FAIR) · Attn	
Oil	(FAIR) · Attn	
Exhaust Color	(FAIR) · Attn	
US EPA	YES · (NO)	
OPERATION PUMP		
Sound	(FAIR) · Attn	
Oil leakage	(FAIR) · Attn	
Power	(FAIR) · Attn	
COOLING SYSTEM		
Radiator	(FAIR) · Attn	
Oil Cooler	FAIR · Attn	
TRANSMISSION & TRAVEL		
T/M TYPE	(PS) · DD	DIFF. STEERING — YES · (NO)
Transmission	(FAIR) · Attn	
Travel	(FAIR) · Attn	
INTERIOR	**See Photos. 写真参照**	
Operator's Seat	(FAIR) · Attn	
Inside Cover	FAIR · Attn	
Glasses	FAIR · Attn	
AirCon	A/C · H/C · H only · C only · (None)	
BLADE & CYLINDERS		
BLADE	(FAIR) · Attn	
CYLD.(R)	FAIR · (Attn)	油漏れあり OIL LEAKING
CYLD.(L)	(FAIR) · Attn	
TILT CYLD	(FAIR) · Attn	
ANGLE CYLD	FAIR · (Attn)	左右油漏れ小 CYLINDERS: OIL LEAKING

UNDERCARRIAGE	See Photos. 写真参照		
RUST(5: NONE, 4: A LITTLE, 3: MIDDLE, 2: MUCH, 1: CORRODED)			2
COMMENT			
Ripper	MULTI · S/S	Shanks	PCS
Ripper CYLD.	FAIR · Attn		
EQUALIZER BAR	FAIR · Attn		
COMMENT			
車体下低板油漏れあり BOTTOM: OIL LEAKING			
RUST of BODY(5: NONE, 4: A LITTLE, 3: MIDDLE, 2: MUCH, 1: CORRODED)			3

This inspection information is for reference only at "the inspection date" by SOGO. NOT to guarantee the condition of the actual machine.
この査定情報は『点検日時点』での参考資料であり、実際の機械の状態を保証するものではありません。