INSPECTION SHEET 検品書
EXCAVATOR バックホー

INSPECTION DATE	2023/10/30	MAKE	KUBOTA	MODEL	U-35-5
SERIAL	70508			STAMP	70508
HR METER	6025 HR			YEAR	YR
CAB/CNP	ROPS CAB / CAB / ROPS CNP / (CNP) / NONE			SHOE	300R

ENGINE : MODEL		S/N 8U2134
Oil leakage	(FAIR) · Attn	
Blow-By	(FAIR) · Attn	A LITTLE · MIDDLE · SEVERE
Sound	(FAIR) · Attn	
Oil	(FAIR) · Attn	
Exhaust Color	(FAIR) · Attn	
US EPA	YES · (NO)	
MAIN PUMP		
Sound	(FAIR) · Attn	
Oil leakage	(FAIR) · Attn	
Power	FAIR · (Attn)	やや弱い A LITTLE WEAK POWER
COOLING SYSTEM		
Radiator	(FAIR) · Attn	
Oil Cooler	(FAIR) · Attn	
OPERATING SYSTEM		
Swing	(FAIR) · Attn	
Travel	(FAIR) · Attn	
INTERIOR	**See Photos. 写真参照**	
Operator's Seat	FAIR · (Attn)	補修あり COVERED WITH ADHESIVE TAPES
Inside Cover	FAIR · Attn	
Glasses	FAIR · Attn	
AirCon	A/C · H/C · H only · C only · (None)	
BOOM / ARM / BKT		
Boom	(FAIR) · Attn	
Boom Cylinder	FAIR · (Attn)	にじみあり OIL OOZING
Arm	FAIR · (Attn)	ガタ大 MUCH LOOSE
Arm Cylinder	(FAIR) · Attn	
BKT	FAIR · (Attn)	ガタ大 MUCH LOOSE
BKT Cylinder	FAIR · (Attn)	傷あり SCRATCHED

UNDERCARRIAGE :	See Photos. 写真参照	
RUST (5: NONE, 4: A LITTLE, 3: MIDDLE, 2: MUCH, 1: CORRODED)		3
COMMENT		
右シュー摩耗大 RIGHT TRACK: MUCH WORN		
右トラックローラー2本ガタ大		
2 TRACK ROLLERS OF RIGHT TRACK: MUCH LOOSE		
右キャリアローラーガタ大 RIGHT CARRIER ROLLER: MUCH LOOSE		
BKT	(STD) / SLOPE / NARROW / SKELETON / OTHER( )	
Lever	LONG · (WRIST)	
Multi	(MULTI) · 2 · NO	
ARM-CRANE	(YES) · NO	フックラッチ不良 HOOK LOCK: MALFUNCTION
BLADE	(YES) · NO	
OFFSET	YES · (NO)	
OFFSET Cylinder	FAIR · Attn	
Piping	(YES) · NO	Breaker only · (Multi)
COMMENT		
コントロールバルブより数箇所にじみあり		
CONTROL VALVE: OIL OOZING		
RUST of BODY (5: NONE, 4: A LITTLE, 3: MIDDLE, 2: MUCH, 1: CORRODED)		3

This inspection information is for reference only at "the inspection date" by SOGO. NOT to guarantee the condition of the actual machine.

この査定情報は『点検日時点』での参考資料であり、実際の機械の状態を保証するものではありません。